CX STANDARD

[кВт] для угла обхвата β = 180°, длины Lp = 3808 мм, передаточного отношения u = 1

Ø меньшего шкива	переда-точное число	частота вращения об/мин меньшего шкива														
		200	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4500	5000
140	1,00	1,28	2,20	2,97	3,64	4,23	4,75	5,59	6,18	6,52	6,58	6,36	5,83	4,97	3,39	1,21
	1,05	1,32	2,27	3,08	3,79	4,42	4,98	5,90	6,56	6,97	7,10	6,96	6,51	5,72	4,24	2,15
	1,20	1,39	2,42	3,30	4,09	4,79	5,42	6,49	7,30	7,85	8,13	8,14	7,83	7,19	5,89	3,99
	1,50	1,45	2,54	3,48	4,32	5,08	5,77	6,95	7,88	8,55	8,95	9,07	8,88	8,35	7,20	5,44
	3,00	1,48	2,60	3,58	4,45	5,24	5,96	7,21	8,20	8,94	9,41	9,59	9,46	9,01	7,93	6,26
150	1,00	1,47	2,56	3,49	4,30	5,03	5,68	6,76	7,55	8,03	8,20	8,03	7,50	6,56	4,79	2,28
	1,05	1,52	2,63	3,60	4,45	5,22	5,91	7,06	7,92	8,48	8,73	8,64	8,18	7,31	5,64	3,22
	1,20	1,59	2,78	3,82	4,75	5,59	6,35	7,65	8,66	9,36	9,76	9,81	9,49	8,78	7,29	5,07
	1,50	1,65	2,90	3,99	4,98	5,88	6,70	8,12	9,24	10,07	10,58	10,75	10,55	9,95	8,60	6,52
	3,00	1,67	2,96	4,09	5,11	6,04	6,89	8,38	9,56	10,46	11,03	11,26	11,13	10,61	9,33	7,34
160	1,00	1,67	2,92	4,00	4,96	5,82	6,60	7,90	8,87	9,50	9,75	9,60	9,02	7,96	5,92	2,99
	1,05	1,71	2,99	4,11	5,11	6,01	6,83	8,20	9,25	9,95	10,28	10,21	9,70	8,72	6,77	3,94
	1,20	1,78	3,14	4,33	5,40	6,38	7,27	8,79	9,98	10,83	11,30	11,38	11,02	10,19	8,42	5,78
	1,50	1,84	3,25	4,50	5,64	6,67	7,62	9,26	10,57	11,53	12,12	12,31	12,07	11,35	9,73	7,23
	3,00	1,87	3,32	4,60	5,77	6,83	7,81	9,52	10,89	11,92	12,58	12,83	12,65	12,00	10,46	8,05
180	1,00	2,05	3,62	5,01	6,25	7,38	8,40	10,12	11,42	12,27	12,61	12,41	11,61	10,16	7,34	3,29
	1,05	2,09	3,70	5,12	6,40	7,57	8,63	10,43	11,80	12,72	13,14	13,02	12,29	10,92	8,19	4,24
	1,20	2,16	3,85	5,34	6,70	7,94	9,07	11,02	12,54	13,60	14,17	14,19	13,62	12,39	9,84	6,07
	1,50	2,22	3,96	5,51	6,93	8,22	9,41	11,48	13,20	14,30	14,98	15,12	14,66	13,55	11,15	7,53
	3,00	2,25	4,03	5,61	7,06	8,39	9,61	11,74	13,44	14,69	15,44	15,64	15,25	14,20	11,88	8,34
200	1,00	2,42	4,32	6,00	7,52	8,90	10,15	12,26	13,84	14,82	15,15	14,75	13,55	11,48	7,53	1,93
	1,05	2,46	4,40	6,11	7,67	9,09	10,38	12,57	14,22	15,27	15,67	15,35	14,23	12,24	8,38	2,88
	1,20	2,54	4,54	6,33	7,96	9,46	10,82	13,16	14,95	16,15	16,71	16,53	15,56	13,71	10,04	4,71
	1,50	2,59	4,66	6,51	8,20	9,75	11,17	13,62	15,53	16,85	17,52	17,46	16,60	14,87	11,34	6,17
	3,00	2,63	4,72	6,61	8,33	9,91	11,36	13,88	15,86	17,24	17,97	17,98	17,19	15,52	12,08	6,98
224	1,00	2,87	5,15	7,17	9,01	10,68	12,19	14,72	16,54	17,57	17,71	16,87	14,94	11,79	5,99	
	1,05	2,91	5,22	7,29	9,16	10,87	12,42	15,02	16,92	18,02	18,25	17,48	15,62	12,55	6,84	
	1,20	2,98	5,37	7,51	9,46	11,24	12,86	15,61	17,65	18,90	19,27	18,65	16,94	14,02	8,49	
	1,50	3,04	5,49	7,68	9,69	11,53	13,21	16,07	18,23	19,60	20,09	19,58	17,99	15,18	9,80	
	3,00	3,07	5,55	7,78	9,82	11,69	13,41	16,33	18,56	19,99	20,54	20,11	18,57	15,83	10,53	
250	1,00	3,35	6,03	8,42	10,60	12,56	14,33	17,23	19,20	20,13	19,87	18,26	15,17	10,46		
	1,05	3,39	6,11	8,54	10,75	12,76	14,56	17,53	19,58	20,59	20,40	18,87	15,85	11,17		
	1,20	3,46	6,25	8,76	11,04	13,12	15,00	18,12	20,32	21,47	21,43	20,05	17,17	12,64		
	1,50	3,52	6,37	8,93	11,27	13,41	15,35	18,59	20,90	22,16	22,23	20,97	18,22	13,80		
	3,00	3,55	6,43	9,03	11,40	13,57	15,54	18,85	21,23	22,56	22,70	21,50	18,80	14,45		
280	1,00	3,89	7,03	9,84	12,38	14,66	16,69	19,93	21,93	22,51	21,47	18,58	13,62			
	1,05	3,93	7,11	9,96	12,53	14,85	16,92	20,23	22,31	22,97	22,00	19,18	14,30			
	1,20	4,01	7,26	10,18	12,83	15,22	17,36	20,82	23,04	23,85	23,03	20,36	15,63			
	1,50	4,06	7,37	10,35	13,06	15,51	17,71	21,28	23,63	24,55	23,84	21,29	16,67			
	3,00	4,10	7,44	10,45	13,19	15,68	17,91	21,55	23,95	24,94	24,30	21,81	17,26			
315	1,00	4,52	8,19	11,46	14,40	17,02	19,31	22,79	24,59	24,44	22,02	17,01				
	1,05	4,56	8,26	11,57	14,55	17,21	19,54	23,09	24,97	24,89	22,54	17,62				
	1,20	4,63	8,41	11,79	14,85	17,58	19,98	23,68	25,71	25,77	23,58	18,80				
	1,50	4,69	8,53	11,97	15,08	17,87	20,33	24,15	26,29	26,47	24,39	19,72				
	3,00	4,72	8,59	12,07	15,21	18,04	20,53	24,41	26,61	26,86	24,85	20,25				
355	1,00	5,23	9,48	13,26	16,64	19,59	22,11	25,66	26,89	25,40	20,72					
	1,05	5,27	9,56	13,38	16,79	19,79	22,34	25,96	27,27	25,85	21,25					
	1,20	5,34	9,71	13,60	17,08	20,15	22,78	26,55	28,01	26,74	22,28					
	1,50	5,40	9,82	13,77	17,31	20,44	23,13	27,01	28,59	27,43	23,09					
	3,00	5,43	9,89	13,87	17,45	20,60	23,32	27,27	28,92	27,82	23,52					
400	1,00	6,02	10,91	15,24	19,05	22,32	25,00	28,32	28,44	24,74						
	1,05	6,06	10,99	15,35	19,20	22,50	25,22	28,62	28,82	25,19						
	1,20	6,13	11,13	15,57	19,50	22,88	25,66	29,21	29,56	26,07						
	1,50	6,19	11,25	15,75	19,73	23,17	26,01	29,68	30,14	26,77						
	3,00	6,22	11,32	15,85	19,86	23,33	26,21	29,94	30,46	27,16						
450	1,00	6,88	12,47	17,37	21,60	25,12	27,85	30,52	28,74							
	1,05	6,92	12,54	17,48	21,76	25,32	28,08	30,82	29,12							
	1,20	6,99	12,69	17,70	22,05	25,69	28,52	31,41	29,85							
	1,50	7,05	12,81	17,87	22,28	25,97	28,87	31,87	30,43							
	3,00	7,08	12,87	17,97	22,41	26,13	29,06	32,13	30,76							
500	1,00	7,73	13,99	19,42	24,02	27,69	30,31	31,84	27,38							
	1,05	7,77	14,07	19,53	24,17	27,88	30,54	32,14	27,76							
	1,20	7,84	14,21	19,75	24,46	28,25	30,98	32,73	28,49							
	1,50	7,90	14,33	19,93	24,69	28,53	31,33	33,19	29,07							
	3,00	7,93	14,39	20,03	24,82	28,70	31,52	33,45	29,40							