D (32x19) STANDARD

[кВт] для угла обхвата β = 180°, длины Lp = 6100 мм, передаточного отношения u = 1

Ø меньшего шкива	переда-точное число	частота вращения об/мин меньшего шкива														
		50	100	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400	1600	1800
280	1,00	1,47	2,64	3,68	4,64	5,55	6,40	7,98	9,40	10,70	12,90	14,59	15,72	16,27	16,19	15,42
	1,05	1,51	2,70	3,78	4,77	5,71	6,60	8,24	9,73	11,09	13,42	15,24	16,51	17,18	17,24	16,60
	1,20	1,57	2,83	3,97	5,03	6,03	6,98	8,75	10,37	11,85	14,44	16,51	18,03	18,97	19,27	18,88
	1,50	1,62	2,93	4,12	5,23	6,28	7,28	9,15	10,87	12,45	15,24	17,51	19,23	20,37	20,88	20,69
	3,00	1,65	2,98	4,20	5,34	6,42	7,45	9,37	11,15	12,79	15,69	18,07	19,91	21,15	21,78	21,71
315	1,00	1,81	3,27	4,60	5,83	7,00	8,11	10,17	12,06	13,78	16,73	19,03	20,59	21,36	21,28	20,24
	1,05	1,84	3,34	4,70	5,97	7,16	8,31	10,44	12,39	14,17	17,26	19,68	21,38	22,30	22,33	21,42
	1,20	1,91	3,46	4,89	6,22	7,48	8,69	10,94	13,02	14,93	18,27	20,95	22,90	24,08	24,36	23,71
	1,50	1,96	3,56	5,04	6,42	7,73	8,99	11,34	13,52	15,54	19,08	21,96	24,11	25,46	25,97	25,52
	3,00	1,99	3,62	5,12	6,53	7,87	9,16	11,57	13,81	15,87	19,53	22,52	24,78	26,25	26,87	26,53
355	1,00	2,19	3,99	5,64	7,18	8,64	10,03	12,64	15,03	17,22	20,96	23,83	25,73	26,54	26,18	24,47
	1,05	2,23	4,06	5,74	7,31	8,81	10,23	12,90	15,36	17,61	21,49	24,50	26,52	27,46	27,23	25,66
	1,20	2,29	4,18	5,93	7,56	9,12	10,61	13,41	15,99	18,37	22,50	25,76	28,04	29,27	29,26	27,94
	1,50	2,34	4,28	6,08	7,77	9,37	10,91	13,81	16,50	18,97	23,30	26,76	29,24	30,66	30,86	29,75
	3,00	2,37	4,34	6,16	7,88	9,51	11,08	14,04	16,78	19,31	23,76	27,33	29,92	31,43	31,76	30,76
400	1,00	2,62	4,79	6,79	8,67	10,46	12,17	15,37	18,30	20,97	25,50	28,86	30,92	31,47	30,39	
	1,05	2,65	4,86	6,89	8,80	10,62	12,36	15,63	18,63	21,36	26,03	29,53	31,71	32,39	31,44	
	1,20	2,71	4,98	7,08	9,06	10,94	12,75	16,14	19,26	22,12	27,04	30,80	33,23	34,16	33,47	
	1,50	2,76	5,08	7,23	9,26	11,19	13,05	16,54	19,76	22,73	27,85	31,81	34,43	35,59	35,07	
	3,00	2,79	5,14	7,32	9,37	11,33	13,22	16,76	20,04	23,06	28,30	32,37	35,11	36,36	35,98	
450	1,00	3,09	5,67	8,06	10,31	12,45	14,50	18,33	21,83	25,00	30,27	33,96	35,89			
	1,05	3,12	5,74	8,16	10,44	12,62	14,70	18,59	22,16	25,39	30,80	34,65	36,68			
	1,20	3,18	5,86	8,35	10,70	12,93	15,08	19,10	22,79	26,15	31,81	35,91	38,20			
	1,50	3,23	5,96	8,50	10,90	13,19	15,38	19,50	23,30	26,76	32,62	36,92	39,41			
	3,00	3,26	6,02	8,58	11,01	13,33	15,55	19,73	23,58	27,09	33,07	37,49	40,08			
500	1,00	3,55	6,54	9,31	11,93	14,42	16,79	21,23	25,26	28,87	34,73	38,50	39,95			
	1,05	3,58	6,61	9,41	12,06	14,58	16,99	21,49	25,59	29,27	35,26	39,21	40,74			
	1,20	3,65	6,73	9,60	12,31	14,90	17,37	22,00	26,22	30,03	36,27	40,47	42,26			
	1,50	3,70	6,83	9,75	12,51	15,15	17,67	22,40	26,73	30,63	37,08	41,48	43,47			
	3,00	3,72	6,89	9,84	12,63	15,29	17,84	22,63	27,01	30,97	37,53	42,05	44,14			
560	1,00	4,10	7,58	10,80	13,84	16,73	19,49	24,62	29,24	33,31	39,65	43,17				
	1,05	4,13	7,64	10,90	13,97	16,90	19,69	24,89	29,57	33,71	40,18	21,74				
	1,20	4,20	7,77	11,09	14,22	17,22	20,07	25,39	30,20	34,47	41,19	22,25				
	1,50	4,25	7,87	11,24	14,43	17,47	20,37	25,80	30,70	35,07	41,99	22,65				
	3,00	4,28	7,92	11,32	14,54	17,61	20,54	26,02	30,99	35,41	42,44	22,87				
630	1,00	4,74	8,77	12,51	16,04	19,39	22,58	28,46	33,68	38,18	44,74	47,40				
	1,05	4,77	8,83	12,61	16,17	19,55	22,77	28,73	34,01	38,58	45,27	24,93				
	1,20	4,83	8,96	12,80	16,42	19,87	23,15	29,23	34,65	39,34	46,28	25,44				
	1,50	4,88	9,06	12,95	16,62	20,12	23,45	29,64	35,15	39,94	47,08	25,84				
	3,00	4,91	9,12	13,03	16,74	20,26	23,62	29,86	35,43	40,28	47,54	26,07				
670	1,00	5,10	9,44	13,47	17,28	20,89	24,31	30,61	36,13	40,80	47,25					
	1,05	5,13	9,51	13,58	17,41	21,05	24,50	30,86	36,45	41,21	47,85					
	1,20	5,19	9,63	13,76	17,66	21,37	24,88	31,37	37,09	41,97	48,86					
	1,50	5,24	9,73	13,91	17,86	21,61	25,19	31,77	37,59	42,57	49,67					
	3,00	5,27	9,79	14,00	17,98	21,76	25,36	32,00	37,88	42,92	50,12					
710	1,00	5,46	10,11	14,43	18,51	22,36	26,01	32,69	38,49	43,32	49,63					
	1,05	5,49	10,18	14,53	18,64	22,53	26,21	32,95	38,82	43,72	50,16					
	1,20	5,55	10,30	14,72	18,89	22,84	26,59	33,46	39,45	44,48	51,17					
	1,50	5,60	10,40	14,87	19,09	23,09	26,89	33,86	39,95	45,08	51,98					
	3,00	5,63	10,46	14,96	19,20	23,24	27,06	34,09	40,24	45,42	52,43					
800	1,00	6,26	11,61	16,57	21,23	25,63	29,77	37,23	43,53	48,51	53,85					
	1,05	6,29	11,67	16,66	21,36	25,79	29,96	37,50	43,86	48,91	54,37					
	1,20	6,35	11,80	16,85	21,62	26,11	30,34	38,00	44,49	49,67	55,39					
	1,50	6,40	11,90	17,01	21,82	26,36	30,64	38,40	44,99	50,27	56,19					
	3,00	6,43	11,95	17,09	21,93	26,50	30,81	38,63	45,28	50,61	56,64					
900	1,00	7,14	13,24	18,90	24,20	29,16	33,79	42,00	48,64	53,49						
	1,05	7,17	13,31	19,00	24,33	29,33	33,99	42,26	48,97	53,88						
	1,20	7,23	13,44	19,19	24,58	29,64	34,37	42,77	49,60	54,64						
	1,50	7,28	13,54	19,34	24,78	29,89	34,67	43,17	50,11	55,24						
	3,00	7,31	13,59	19,42	24,89	30,03	34,84	43,40	50,39	55,58						
1000	1,00	8,01	14,86	21,19	27,10	32,59	37,67	46,46	53,20	57,55						
	1,05	8,04	14,92	21,29	27,23	32,76	37,87	46,73	53,53	57,94						
	1,20	8,10	15,05	21,48	27,48	33,07	38,25	47,23	54,16	58,70						
	1,50	8,15	15,15	21,63	27,68	33,32	38,55	47,63	54,66	59,30						
	3,00	8,18	15,21	21,71	27,79	33,46	38,72	47,86	54,95	59,64						