HXPB/H5VX STANDARD

[кВт] для угла обхвата β = 180°, длины Lp = 3150 мм, передаточного отношения u = 1

Ø меньшего шкива	переда-точное число	частота вращения об/мин меньшего шкива														
		400	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800	3000	3200	3600	4000	5000	6000
100	1,00	1,14	1,58	1,99	2,36	2,71	3,33	3,87	4,32	4,70	4,85	4,98	5,18	5,28	5,07	4,13
	1,05	1,20	1,67	2,10	2,50	2,88	3,56	4,16	4,68	5,11	5,29	5,45	5,71	5,87	5,81	5,01
	1,20	1,31	1,84	2,33	2,79	3,22	4,02	4,73	5,36	5,90	6,14	6,36	6,73	7,00	7,22	6,71
	1,50	1,40	1,98	2,51	3,01	3,49	4,38	5,18	5,89	6,53	6,82	7,08	7,53	7,90	8,34	8,06
	3,00	1,45	2,05	1,61	2,64	3,64	4,58	5,43	6,20	6,89	7,19	7,48	7,99	8,40	8,97	8,81
112	1,00	1,57	2,20	2,80	3,36	3,88	4,86	5,72	6,49	7,15	7,43	7,69	8,11	8,41	8,53	7,65
	1,05	1,63	2,29	2,91	3,50	4,06	5,09	6,02	6,84	7,56	7,87	8,16	8,64	8,99	9,26	8,53
	1,20	1,74	2,46	3,14	3,79	4,40	5,54	6,58	7,52	8,34	8,72	9,06	9,66	10,13	10,68	10,23
	1,50	1,83	2,60	3,32	4,01	4,67	5,90	7,03	8,06	8,98	9,39	9,78	10,47	11,02	11,80	11,58
	3,00	1,88	2,67	3,42	4,14	4,82	6,10	7,28	8,36	9,32	9,77	10,18	10,92	11,53	12,43	12,33
125	1,00	2,02	2,87	3,67	4,43	5,15	6,49	7,70	8,78	9,72	10,14	10,52	11,15	11,62	11,95	10,93
	1,05	2,08	2,96	3,79	4,57	5,32	6,72	7,99	9,13	10,13	10,58	10,98	11,68	12,20	12,68	11,80
	1,20	2,20	3,13	4,01	4,85	5,66	7,17	8,56	9,81	10,92	11,43	11,89	12,70	13,34	14,10	13,50
	1,50	2,28	3,26	4,19	5,08	5,93	7,53	9,01	10,35	11,55	12,10	12,61	13,51	14,23	15,22	14,85
	3,00	2,34	3,34	4,29	5,20	6,08	7,73	9,26	10,65	11,91	12,48	13,01	13,96	14,74	15,85	15,60
140	1,00	2,55	3,63	4,66	5,65	6,59	8,34	9,93	11,36	12,60	13,14	13,64	14,48	15,08	15,44	13,93
	1,05	2,61	3,72	4,78	5,79	6,76	8,57	10,23	11,71	13,01	13,58	14,11	15,00	15,66	16,17	14,81
	1,20	2,72	3,89	5,01	6,08	7,10	9,03	10,79	12,39	13,80	14,44	15,02	16,02	16,80	17,59	16,51
	1,50	2,81	4,03	5,19	6,30	7,37	9,39	11,24	12,93	14,43	15,11	15,74	16,83	17,69	18,71	17,85
	3,00	2,86	4,10	5,29	6,42	7,52	9,59	11,49	13,23	14,78	15,48	16,14	17,28	18,19	19,34	18,61
160	1,00	3,24	4,64	5,98	7,25	8,48	10,77	12,84	14,68	16,26	16,96	17,57	18,57	19,24	19,25	16,52
	1,05	3,30	4,73	6,10	7,41	8,66	11,00	13,13	15,03	16,67	17,39	18,04	19,10	19,82	19,98	17,39
	1,20	3,41	4,90	6,32	7,69	9,00	11,45	13,70	15,71	17,47	18,24	18,94	20,12	20,95	21,40	19,09
	1,50	3,50	5,04	6,50	7,91	9,26	11,81	14,15	16,25	18,10	18,92	19,66	20,92	21,85	22,52	20,44
	3,00	3,55	5,11	6,60	8,04	9,42	12,01	14,40	16,55	18,45	19,29	20,06	21,38	22,35	23,14	21,19
180	1,00	3,92	5,64	7,28	8,84	10,34	13,14	15,65	17,85	19,71	20,50	21,19	22,24	22,83	21,98	
	1,05	3,98	5,73	7,40	9,00	10,52	13,37	15,95	18,21	20,13	20,95	21,66	22,77	23,41	22,71	
	1,20	4,10	5,90	7,62	9,27	10,86	13,83	16,51	18,89	20,92	21,79	22,56	23,79	24,55	24,13	
	1,50	4,19	6,04	7,80	9,50	11,13	14,19	16,96	19,42	21,55	22,46	23,28	24,59	25,44	25,25	
	3,00	4,24	6,11	7,90	9,62	11,28	14,39	17,21	19,73	21,90	22,83	23,68	25,05	25,94	25,88	
200	1,00	4,61	6,63	8,57	10,41	12,18	15,46	18,37	20,88	22,93	23,77	24,47	25,45	25,79	23,53	
	1,05	4,66	6,72	8,68	10,56	12,35	15,69	18,66	21,23	23,34	24,21	24,94	25,97	26,38	24,26	
	1,20	4,78	6,89	8,91	10,84	12,69	16,14	19,23	21,91	24,13	25,06	25,85	26,99	27,51	25,68	
	1,50	4,87	7,03	9,09	11,07	12,96	16,50	19,68	22,45	24,76	25,73	26,56	27,80	28,41	26,80	
	3,00	4,92	7,10	9,19	11,19	13,11	16,70	19,93	22,75	25,12	26,11	26,97	28,25	28,91	27,43	
224	1,00	5,42	7,81	10,09	12,27	14,34	18,16	21,50	24,29	26,46	27,29	27,93	28,62	28,44		
	1,05	5,47	7,90	10,21	12,41	14,52	18,39	21,79	24,64	26,87	27,73	28,40	29,15	29,03		
	1,20	5,59	8,07	10,44	12,70	14,86	18,85	22,36	25,32	27,67	28,58	29,31	30,17	30,16		
	1,50	5,68	8,20	10,61	12,92	15,13	19,21	22,81	25,86	28,29	29,26	30,02	30,97	31,06		
	3,00	5,73	8,28	10,71	13,05	15,28	19,41	23,06	26,16	28,65	29,63	30,43	31,43	31,56		
250	1,00	6,29	9,07	11,72	14,24	16,63	20,99	24,71	27,70	29,84	30,56	31,03	31,15	30,07		
	1,05	6,35	9,16	11,84	14,39	16,81	21,22	25,00	28,05	30,25	31,00	31,50	31,67	30,66		
	1,20	6,46	9,33	12,07	14,68	17,15	21,68	25,57	28,73	31,04	31,85	32,40	32,69	31,79		
	1,50	6,55	9,46	12,25	14,90	17,42	22,03	26,02	29,26	31,67	32,53	33,12	33,50	32,69		
	3,00	6,60	9,54	12,35	15,03	17,57	22,24	26,27	29,57	32,03	32,90	33,52	33,95	33,19		
280	1,00	7,28	10,51	13,58	16,48	19,21	24,12	28,17	31,22	33,11	33,58	33,68	32,76			
	1,05	7,34	10,60	13,69	16,63	19,39	24,35	28,46	31,57	33,52	33,96	34,14	33,29			
	1,20	7,45	10,77	13,92	16,91	19,73	24,80	29,03	32,25	34,31	34,86	35,05	34,31			
	1,50	7,54	10,91	14,10	17,13	20,00	25,16	29,47	32,78	34,94	35,53	35,77	35,11			
	3,00	7,59	10,98	14,20	17,26	20,15	25,36	29,73	33,09	35,29	35,90	36,17	35,57			
315	1,00	8,43	12,17	15,70	19,02	22,12	27,57	31,84	34,71	35,98	35,93	35,38				
	1,05	8,49	12,26	15,82	19,17	22,30	27,80	32,13	35,07	36,39	36,36	35,85				
	1,20	8,61	12,43	16,05	19,46	22,64	28,25	32,70	35,75	37,18	37,21	36,75				
	1,50	8,70	12,56	16,23	19,68	22,91	28,61	33,14	36,28	37,80	37,88	37,47				
	3,00	8,75	12,64	16,33	19,81	23,06	28,81	33,39	36,59	38,16	38,26	37,87				
355	1,00	9,74	14,04	18,08	21,85	25,32	31,22	35,50	37,83	37,87						
	1,05	9,79	14,13	18,20	22,00	25,50	31,46	35,79	38,18	38,29						
	1,20	9,91	14,30	18,43	22,29	25,84	31,91	36,36	38,86	39,06						
	1,50	10,00	14,43	18,61	22,51	26,10	32,27	36,81	39,40	39,70						
	3,00	10,05	14,51	18,71	22,64	26,26	32,47	37,06	39,70	40,05						
400	1,00	11,20	16,10	20,69	24,92	28,73	34,94	38,87	40,09							
	1,05	11,24	16,21	20,81	25,07	28,91	35,19	39,16	40,43							
	1,20	11,35	16,36	21,04	25,35	29,25	35,64	39,74	41,10							
	1,50	11,44	16,49	21,22	25,57	29,52	35,98	40,18	41,64							
	3,00	11,49	16,57	21,33	25,71	29,68	36,20	40,44	41,94							

A ShreeGee Product